












Rx: 5600 Ohm Ry: 330 Ohm
 PRESSOSTATI COLLEGATI IN SERIE
 CON RILEVAMENTO DI CIRCUITO
 APERTO E CORTOCIRCUITO
 IN CASO DI COLLEGAMENTO DI UN SOLO
 PRESSOSTATO:
 Rx: 2200 Ohm Ry: 560 Ohm





DÉMARRAGE D'URGENCE

